XTOOL | F2 Ultra


Guida rapida



Elenco degli articoli ––––––––––	01
Scopri il tuo xTool F2 Ultra	02
Installare xTool F2 Ultra	04
Usare xTool F2 Ultra	06
Utilizzo degli accessori	08
Manutenzione	09


* Traduzione delle istruzioni originali


Elenco degli articoli



Scopri il tuo xTool F2 Ultra

Struttura del prodotto






<u>(1)</u>

La porta riservata A e la porta riservata B funzionano in modo diverso e non possono essere usate in modo intercambiabile.



Controller touchscreen



- Pulsante Su/Giù per modulo laser: Solleva o abbassa il modulo laser durante la messa a fuoco manuale.
- Pulsante inquadratura: Premere una volta per avviare o interrompere l'inquadratura.
- Pulsante di avvio/arresto: Premere una volta per avviare o interrompere la lavorazione del materiale; premere due volte consecutivamente per ripetere l'ultima operazione di lavorazione.

Indicatore del display e stati comuni della macchina



Stato della macchina	Indicatore del display		
Acceso	XTOOL	Luce fissa	
Lavorazione in corso	- X, T O O L -	Lampeggiamento lento	
Impostazione di rete / Aggiornamento del firmware	- XTOOL-	Lampeggiamento rapido	
Sospensione / Spegnimento	XTOOL	Si spegne	


Specifiche

Nome prodotto	xTool F2 Ultra	Modulo laser in funzione	Laser a diodo a luce blu da 40 W Laser MOPA a infrarossi da 60 W
Dimensioni	294 mm × 429 mm × 520 mm	Lunghezza d'onda del laser di lavoro	Laser a luce blu: 445 \pm 15 nm Laser a infrarossi: 1064 \pm 5 nm
Tensione	110 V / 220 V	Area operativa interna	220 mm × 220 mm
Modalità di connessione	Wi-Fi, USB, IP	Velocità di lavorazione max.	15.000 mm/s

L'xTool F2 Ultra con singolo laser include solo un laser di lavoro MOPA a infrarossi da 60 W. Il laser a diodi a luce blu da 40 W non è incluso nel modello con singolo laser.

Installare xTool F2 Ultra

1 Tirare verso il basso il cordino dell'etichetta per staccare la protezione della lente di campo.



2 Inserire la chiave.





La chiave può essere utilizzata come chiave di controllo degli accessi o come connettore di interblocco a distanza.

Chiave di controllo degli accessi

È possibile rimuovere la chiave per disabilitare la lavorazione e le funzioni associate della macchina.

Connettore di interblocco

Per istruzioni dettagliate, scansionare il codice QR o visitare il link.



support.xtool.com/article/1367

3 Assicurarsi che l'interruttore di arresto di emergenza sia stato rilasciato. Se è premuto, ruotarlo per rilasciarlo.




Interruttore di arresto di emergenza In caso di emergenza, premere l'interruttore di arresto di emergenza per spegnere la macchina.




Dopo aver affrontato l'emergenza, ruotare l'interruttore di arresto di emergenza per reimpostarlo.

4 Collegare il controller touchscreen.





5 Collegare un'alimentazione elettrica.




6 Installare il tubo.



Usare xTool F2 Ultra

Accensione

Premere l'interruttore di accensione per attivare xTool F2 Ultra.






Non usare l'interruttore di arresto di emergenza come interruttore di alimentazione.

Usare l'interruttore di arresto di emergenza solo in caso di emergenza. Se lo si usa come interruttore di alimentazione per accendere e spegnere la macchina potrebbe danneggiarla.



Configurazione della lingua

Impostare la lingua dell'interfaccia utente del controller touchscreen.




Utilizzare il software per il funzionamento di xTool F2 Ultra

(1) Visitare s.xtool.com/software per scaricare e installare il software sviluppato da xTool.



(2) Utilizzare il cavo USB per collegare xTool F2 Ultra al computer, quindi collegare xTool F2 Ultra tramite il software.



Per dettagli su come utilizzare il software per il funzionamento di xTool F2 Ultra per la lavorazione dei materiali, scansionare il codice QR o visitare il link.




support.xtool.com/product/59

Utilizzo degli accessori


Utilizzo del pannello lamellare

Se si desidera tagliare il materiale al laser, si consiglia di utilizzare il pannello lamellare. Può ridurre le aree bruciate durante la lavorazione del materiale e proteggere la piastra di base.



Utilizzo del morsetto di posizionamento a forma di L

 $Durante\ la\ lavorazione\ in\ lotti,\ il\ morsetto\ di\ posizionamento\ a\ forma\ di\ L\ consente\ di\ posizionare\ i\ materiali\ sempre\ nella\ stessa\ posizione.$




Manutenzione



Scollegare l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione del prodotto.

Pulire la lente di campo

Se il laser perde di potenza a causa della lente di campo sporca, non sarà possibile, ad esempio, incidere i motivi in profondità o tagliare il materiale come previsto. In tal caso, rimuovere lo sporco con un panno privo di pelucchi inumidito con alcol.




Pulire il modulo della ventola

In caso di fuoriuscita di fumo dalla copertura protettiva, la ventola e lo scarico potrebbero bloccarsi a causa della polvere. Pulire per garantire l'efficienza di scarico.

(1) Rimuovere la protezione magnetica della ventola dall'uscita del fumo.




(2) Aprire il coperchio, quindi estrarre il modulo della ventola.



(3) Aprire il coperchio per rivelare la ventola.



(4) Usare un pennello o altri strumenti per pulire il modulo della ventola e la protezione magnetica della ventola. Quindi, reinstallarli nella macchina principale.



Non sciacquare né immergere il modulo della ventola in acqua, altrimenti potrebbe danneggiare il circuito.

