

XTOOL | F2

Guía de inicio rápido



Lista de artículos	01
Conozca a su xTool F2	02
Prepare la máquina	04
Utilice xTool F2	07
Más operaciones	09
Utilizar accesorios	10
Mantenimiento	13

* Traducción de las instrucciones originales

Lista de artículos



xTool F2




Tubo



Placa de la base



Panel de listones



Pieza de posicionamiento en forma de L



Adaptador



Cable de alimentación



Cable USB



Aceite



Llave (preinstalada)



Destornillador



Paño que no suelte pelusa



Paquete de material





Guía de inicio rápido



Instrucciones de seguridad

Conozca a su xTool F2

Estructura del producto



Estados comunes de la máquina y aspecto del indicador



Indicador del logotipo	Indicador del pomo	Estado de la máquina
Encendido	● Blanco fijo	No conectado al software
	● Amarillo constante	Ajustes de red
	● Azul constante	Conectado al software
	● Verde fijo	La tarea se ha completado
	● Morado constante	Actualización del firmware
	● Rojo constante	Se producen excepciones
Blanco	● Parpadeo en rojo durante 3 veces	Operación no válida
Se apaga	● Azul constante	Llevando a cabo una tarea
	● Parpadeo lento en blanco	Modo de suspensión. Pasa de modo de espera al modo de suspensión después de 10 minutos de inactividad.


Especificaciones

Nombre del producto	xTool F2
Modelo	MXF-K005-002
Modo de conexión	Wifi, USB, IP
Área de trabajo interna	115 mm × 115 mm
Velocidad máxima de procesamiento	6000 mm/s


Tamaño (An × Pr × Al)	175 mm × 237 mm × 334 mm
Potencia de entrada	25 V = 6 A, 150 W
Módulo láser en funcionamiento	Módulo láser de diodo de luz azul de 15 W Módulo láser infrarrojo de 5 W
Longitud de onda de trabajo del láser	Luz azul: 445 ± 15 nm Láser infrarrojo: 1064 ± 5 nm
Altura máxima de procesamiento	120 mm

Prepare la máquina

- 1** Abra la carcasa protectora e instale la placa base en la dirección indicada por la flecha.




- 2** Tire hacia abajo del protector de la lente para retirarlo.



Si no va a utilizar la máquina durante un período de tiempo largo, puede volver a instalar el protector para evitar que la lente se ensucie con polvo. Asegúrese de retirar el protector siempre antes de utilizar la máquina.

- 3** Asegúrese de que el interruptor de parada de emergencia esté liberado. Si está pulsado, rótello para liberarlo.



Interruptor de parada de emergencia

En caso de emergencia, puede pulsar el interruptor de parada de emergencia para apagar la máquina.



Después de atender la emergencia, puede girar el interruptor de parada de emergencia para restablecerlo.

- 4** Asegúrese de que la llave esté completamente insertada.



La llave puede usarse como llave de control de acceso o como conector de bloqueo.

Llave de control de acceso

Puede retirar la llave para desactivar el procesamiento y las funciones relacionadas de la máquina.

Conector de bloqueo

Para obtener instrucciones detalladas, escanee el código QR o visite el enlace.




support.xtool.com/article/1367

5 Instale el tubo.



Si necesita un purificador de humo de escritorio, compre uno y conéctelo al xTool F2 como se indica en el manual del usuario.

6 Conectarlo a una fuente de alimentación.



Utilice xTool F2


Encendido

Pulse el interruptor de encendido para encender xTool F2.



No utilice el interruptor de parada de emergencia como un interruptor de encendido.

Utilice el interruptor de parada de emergencia solo cuando ocurra una emergencia. Usarlo como un interruptor de encendido para encender y apagar la máquina puede dañar la máquina.




Utilizar el software para manejar xTool F2

(1) Visite s.xtool.com/software para descargar e instalar el software oficial de xTool.



(2) Utilice el cable USB para conectar xTool F2 al ordenador y, después, conectar xTool F2 en el software.



Para obtener información sobre cómo utilizar el software para que xTool F2 procese materiales, escanee el código QR o visite el enlace.




support.xtool.com/product/60

Más operaciones

Ajuste de enfoque manual


Gire el pomo para mover el cabezal del láser hacia arriba y hacia abajo. Cuando los puntos luminosos rojo y azul coincidan, el enfoque se habrá llevado a cabo correctamente.



Si los puntos rojo y azul no se superponen al girar el pomo , visite support.xtool.com/article/2373 o escanee el código QR como referencia, o puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.



support.xtool.com/article/2373




Utilizar accesorios

Panel de listones

Si desea cortar el material con láser, se recomienda utilizar el panel de listones. Puede reducir la superficie que se quema al procesar el material y proteger la placa base.




Para una extracción óptima del humo, coloque el panel de listones con sus aberturas orientadas hacia la máquina.



Pieza de posicionamiento en forma de L


Durante el procesamiento por lotes, la pieza de posicionamiento en forma de L puede ayudarle a colocar los materiales siempre en la misma posición.



Controlador de pantalla táctil




No se incluye un controlador de pantalla táctil en el paquete. Por favor, adquíralo por separado.




- **Botón arriba/abajo para el módulo láser:** Eleva o baja el módulo láser durante el enfoque manual.
- **Botón de encuadre:** Presiónelo una vez para iniciar o detener el encuadre.
- **Botón de inicio/parada:** Presiónelo una vez para iniciar o detener el procesamiento del material; presiónelo dos veces consecutivamente para repetir la última tarea de procesamiento.



Antes de conectar el cable, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF.



Para insertar el conector, asegúrese de que la muesca en el extremo quede hacia arriba.



Módulo Rotativo




Módulo rotativo (no incluido)



El paquete no incluye ningún accesorio giratorio.

Hay tres líneas de marcado en la base de xTool F2. Dependiendo del modo de trabajo y del ajuste de nivel de su accesorio giratorio, alinee su borde inferior frontal con la línea de marcado correspondiente.



Para obtener más información sobre cómo utilizar xTool F2 con el accesorio giratorio, escanee el código QR o visite support.xtool.com/product/13.



support.xtool.com/product/13



Siga estrictamente las instrucciones de seguridad para utilizar xTool F2 con el accesorio giratorio. Establezca una zona de seguridad controlada bajo la supervisión del responsable de seguridad láser (LSO) y tome las medidas de protección personal suficientes contra los riesgos del láser.


Mantenimiento



Desconecte la alimentación antes de realizar el mantenimiento del producto.

Limpiar la lente de campo


Si se produce una atenuación de la potencia del láser, por ejemplo, los patrones grabados son poco profundos o los materiales no se cortan como se esperaba, la lente puede ensuciarse. Límpiela con un paño sin pelusas humedecido con alcohol.





Limpiar el módulo del ventilador

Si sale humo de la carcasa protectora, es posible que el ventilador y la salida de humos estén bloqueados debido al polvo. Límpielos para garantizar una correcta evacuación del humo.

(1) Retire el tubo.




(2) Abra la cubierta y saque el módulo del ventilador.






Retire el conector del ventilador.

(3) Utilice un cepillo u otras herramientas para limpiar ambos lados del módulo del ventilador.





El módulo del ventilador se puede lavar con agua, pero no lo sumerja. Por favor, asegúrese de que esté completamente seco antes de reinstalarlo.

(4) Una vez terminada la limpieza, vuelva a instalarlo en la máquina.



Lubrique la carcasa protectora

Si no puede mover la carcasa protectora hacia arriba y hacia abajo con suavidad, aplique aceite en los bordes de los dos lados.



XTOOL