

## **Rotationsvorrichtung 3**



Kurzanleitung

# **Inhalt**

Liste der Teile	01
_ayout der Aufbewahrungskiste	02
«Tool Rotationsvorrichtung 3 verwenden	03
■ Bearbeitungsmodi – Einführung - – – – – – – – – – – – – – – – – – –	03
■ Spannbackenmodus	04
■ Rollenmodus	16

<sup>\*</sup> Übersetzung der Originalanleitung

### Liste der Teile







Verbindung-

skabel





Maßband



wahrungsbox








Sicherheit-Kurzanleitung shinweise



Wasserwaage


Falls Sie ausführlichere Informationen über die Verwendung des Maßbands und des Verbindungskabels wünschen, besuchen Sie support.xtool.com/article/1936.

### Für die Stapelbearbeitung von Werkstücken können die folgenden Materialien separat erworben werden.




### Layout der Aufbewahrungskiste

#### **Obere Ebene**



#### **Untere Ebene**



## xTool Rotationsvorrichtung 3 verwenden


### Bearbeitungsmodi – Einführung


Bearbeitungsmodi	Zu bearbeitendes Objekt	Montageform
Spannbacken- modus Geeignet für die Bearbeitung von zylindrischen Objekten, kugelförmigen Objekten und Ringen	Zylindrische Objekte (5 mm ≤ d ≤ 95 mm, "d" steht für Durchmesser)	Werkstück mit zylindrischen Backen halten
	Große oder glattflächige zylindrische Objekte (55 mm ≤ d ≤ 125 mm)	Werkstück mit T-förmigen und zylindrischen Backen halten
	Großvolumige zylindrische Objekte (55 mm ≤ d ≤ 130 mm), beispielsweise Trinkbech- er	Höhenerweiterungsmodul verwenden
	Zylindrische und kugelförmige Objekte	Position des Werkstücks mit dem Stützmodul beibehalten
	Ringe und konische Becher	Werkstück schräg bearbeiten
Rollenmodus Geeignet für die Bearbeitung von zylindrischen Objekten	Zylindrische Objekte (5 mm ≤ d ≤ 45 mm)	Ebene S
	Zylindrische Objekte (40 mm ≤ d ≤ 70 mm)	Ebene M
	Zylindrische Objekte (60 mm ≤ d ≤ 100 mm)	Ebene L

### **Spannbackenmodus**

### Vorbereitungen

 Befestigen Sie das Leistungsmodul auf der Hauptgrundplatte.







2 Montieren Sie die Spannbackenelemente.



Methode 1: Geeignet für die Bearbeitung von gängigen zylindrischen Objekten




Methode 2: Geeignet für die Bearbeitung von großen oder glattflächigen zylindrischen Objekten



### Zylindrische Objekte bearbeiten


1 Legen Sie das Werkstück auf einen Tisch. Platzieren Sie die Spannbacke so am Werkstück, dass sich die Backen an der Außenseite des Werkstücks befinden (siehe Abbildung).






2 Drehen Sie den Knopf, um das Werkstück zu sichern.







3 Setzen Sie die Spannbackenelemente in das Leistungsmodul ein.




4 Drehen Sie die Spannbackenelemente, bis sie hörbar einrasten.




5 Schieben Sie das Stützmodul in die Hauptgrundplatte.



Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, damit das Stützmodul in Position gehalten wird.



7 Drehen Sie den Knopf, um die Höhe der beiden Räder am Stützmodul so weit einzustellen, bis sie das Werkstück berühren.







Bei langen Werkstücken gibt es zwei Methoden für die Verwendung des Stützmoduls.


**Methode 1:** Schieben Sie das Stützmodul in die Hauptgrundplatte und halten Sie es in Position.

**Methode 2:** Platzieren Sie das Stützmodul an der Außenseite der Hauptgrundplatte.













- 1 Montieren Sie das Höhenerweiterungsmodul auf der Hauptgrundplatte.
- 2 Ziehen Sie die Rändelschraube am Höhenerweiterungsmodul fest.





- Montieren Sie das Leistungsmodul auf dem Höhenerweiterungsmodul.
- Ziehen Sie die Rändelschraube am Leistungsmodul fest.








Stellen Sie vor der Bearbeitung sicher, dass der Griff des Kaffeebechers nicht mit dem Laser-Modul in Berührung kommt, wenn er sich während der Bearbeitung dreht. Es wird empfohlen, dass Sie den Kaffeebecher mit dem Griff nach unten platzieren.


Platzieren Sie den Kaffeebecher auf einem geraden Tisch und platzieren Sie die Spannbacke so am Kaffeebecher, dass sich die zylindrischen Backen außen am Kaffeebecher befinden. Diese Einklemmmethode von außen eignet sich für die Bearbeitung von schweren Bechern mit rutschigen Außenwänden oder mit schrägen Innenwänden, wie dies bei Kaffeebechern der Fall ist.




2 Drehen Sie den Knopf an der Spannbacke, um den Kaffeebecher zu sichern.



- 3 Setzen Sie die Spannbackenelemente in das Leistungsmodul ein.
- 4 Drehen Sie die Spannbackenelemente, bis sie hörbar einrasten.











- Platzieren Sie den Trinkbecher auf einem geraden Tisch und platzieren Sie die Spannbacke so am Trinkbecher, dass sich die zylindrischen Backen im Inneren des Trinkbechers befinden. Diese Einklemmmethode von innen eignet sich für die Bearbeitung von leichten Bechern mit rauen Außenwänden und geraden Innenwänden, wie dies bei Trinkbechern der Fall ist.
- 2 Drehen Sie den Knopf an der Spannbacke, um den Trinkbecher zu sichern.



- 3 Setzen Sie die Spannbackenelemente in das Leistungsmodul ein.



4 Drehen Sie die Spannbackenelemente, bis sie hörbar einrasten.






Für die Stapelbearbeitung von Werkstücken können die zusätzlichen Spannbackenelemente separat erworben werden.



Während der Bearbeitung können Sie die zusätzlichen Spannbackenelemente (separat erworben) verwenden, um weitere Werkstücke für die Bearbeitung vorzubereiten. Nach der Bearbeitung entfernen Sie das bearbeitete Werkstück und die Spannbackenelemente vom Leistungsmodul. Setzen Sie dann die Spannbackenelemente, die mit einem neuen Werkstück montiert werden, in das Leistungsmodul ein. Drehen Sie die Spannbackenelemente, bis sie hörbar einrasten. Sie können die Bearbeitung jetzt fortsetzen.













### Kugelförmige Objekte bearbeiten




1 Setzen Sie die montierten Spannbackenelemente in das Leistungsmodul ein.




3 Platzieren Sie eine Seite des Werkstücks an den Backen.




Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, damit das Stützmodul in Position gehalten wird.



2 Drehen Sie die Spannbackenelemente, bis sie hörbar einrasten.




4 Schieben Sie das Stützmodul in die Hauptgrundplatte, wobei die Bördelung an der anderen Seite des Werkstücks anliegt.



### Ringe bearbeiten









Zur Bearbeitung der Außenseite eines Rings führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.


1 Platzieren Sie den Ring auf den Bolzenelementen.




2 Drehen Sie den Knopf, um den Ring zu sichern.



3 Setzen Sie die Spannbacke in das Leistungsmodul ein.





4 Drehen Sie die Spannbacke, bis sie hörbar einrastet.







- Drehen Sie den Knopf an der Spannbacke.
- 2 Halten Sie den Ring mit den Bolzenelementen und drehen Sie dann den Knopf, um den Ring zu sichern.






- 3 Setzen Sie die Spannbacke in das Leistungsmodul ein und drehen Sie dann die Spannbacke, bis sie hörbar einrastet.
- 4 Drehen Sie den seitlichen Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Winkeleinstellfunktion des Leistungsmoduls zu entriegeln.





5 Stellen Sie den maximalen Winkel (26°) des Leistungsmoduls ein und drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Winkel zu verriegeln.




### Andere sich drehende Objekte bearbeiten



Bei der Bearbeitung eines sich drehenden Objekts mit gleichmäßig geneigter Oberfläche (beispielsweise ein konischer Becher) im manuellen Modus können Sie mithilfe einer Mini-Wasserwaage vor dem Fortfahren sicherstellen, dass die zu bearbeitende Oberfläche parallel zum Boden ausgerichtet ist.




Platzieren Sie den konischen Becher in den zylindrischen Backen.




2 Drehen Sie den Knopf an der Spannbacke, um den konischen Becher zu sichern.




3 Setzen Sie die Spannbackenelemente in das Leistungsmodul ein.




4 Drehen Sie die Spannbackenelemente, bis sie hörbar einrasten.




5 Schieben Sie das Stützmodul in die Hauptgrundplatte.




Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, damit das Stützmodul in Position gehalten wird.




- 7 Setzen Sie die Mini-Wasserwaage auf den konischen Becher.
- B Drehen Sie den seitlichen Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Winkeleinstellfunktion des Leistungsmoduls zu entriegeln.







Drehen Sie den Knopf, um die Höhe der beiden R\u00e4der am St\u00fctzmodul so weit einzustellen, bis die Mini-Wasserwaage parallel zum Boden ausgerichtet ist. Drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Winkel zu verriegeln.




10 Entfernen Sie die Mini-Wasserwaage vom konischen Becher.




### **Rollenmodus**




Setzen Sie das Rollenübertragungsmodul in das Leistungsmodul ein. Richten Sie dabei die hervorgehobenen Teile aus.




2 Drehen Sie das Rollenübertragungsmodul, bis die Unterkante parallel zur Unterkante des Leistungsmoduls ausgerichtet ist.




- 3 Setzen Sie das Leistungsmodul und das Rollenübertragungsmodul auf die Hauptgrundplatte.
- 4 Lösen Sie die Rändelschraube.







- Ziehen Sie die gelöste Rändelschraube in einer anderen Bohrung im Leistungsmodul fest.
- 6 Ziehen Sie die Rändelschraube fest.




7 Setzen Sie den Halter für die Rollenelemente auf die Hauptgrundplatte. Achten Sie dabei auf die richtige Richtung.



8 Montieren Sie die Rollenelemente auf die Welle A am Rollenübertragungsmodul.




Drehen Sie die Rolle, bis sie auf der Welle A montiert ist. Achten Sie auf ordnungsgemäße Montage der beiden Enden der Rollenelemente.




Montieren Sie die anderen Rollenelemente auf die gleiche Weise. Hier finden Sie entsprechend dem Durchmesser des Werkstücks drei mögliche Szenarien.


Szenario 1: Ebene S (Rollenelemente auf Welle A und Welle B montiert) 5 mm ≤ d ≤ 45 mm




Szenario 2: Ebene M (Rollenelemente auf Welle B und Welle C montiert) 40 mm ≤ d ≤ 70 mm



Szenario 3: Ebene L (Rollenelemente auf Welle A und Welle C montiert) 60 mm ≤ d ≤ 100 mm




11 Platzieren Sie das Werkstück zwischen den beiden Rollen.








Setzen Sie die Erweiterungsgrundplatte in die Hauptgrundplatte ein.



2 Lesen Sie für die Montage des Rollenelementehalters und der Rollenelemente die vorherigen Anweisungen.



3 Platzieren Sie die Werkstücke zwischen den Rollen.

