


xTool 旋轉附件三代 P2/P2S 套組

安全提示

本產品內含小零件，請放置於兒童無法觸及之處，以防誤食。

操作指引


本手冊僅說明如何使用限位塊、手拴螺絲及航空插頭連接線，將旋轉附件三代安裝至 xTool P2S。其安裝至 xTool P2 的方式亦大致相同。



限位塊




手拴螺絲




航空插頭連接線



請先參閱《xTool 旋轉附件三代快速入門指南》，依照其中的操作步驟，並根據實際需求安裝爪盤模式或滾軸模式的旋轉附件三代。





爪盤模式



滾軸模式


以下為在 xTool P2S 中安裝旋轉附件三代的詳細說明。

1 將 xTool P2S 放置於擴展底座上方。




擴展底座兩側預留有手部擺放位置。搬動 xTool P2S 至少需兩人操作，請雙手托住機器兩側，將其放置於擴展底座上方。為避免手部受傷，請勿托住機器四個角進行放置。



2 拆下所有刀條。




3 拆下固定底板的螺絲，打開門板，並取出底板。




4 使用手控螺絲將限位塊安裝並固定於 xTool P2S 的指定位置。




5 關上門板。




6 在 xTool P2S 內放置木板或其他平整墊高材料，以將旋轉附件三代墊高至適當高度。



平整墊高材料



- 7 將航空插頭插入 xTool P2S 的擴展連接埠，順時針旋緊卡圈。




航空插頭連接線



請注意對齊明顯標示部位。




擴展連接埠





航空插頭連接線


- 8 將旋轉附件三代放置在平整墊高材料上，然後將航空插頭連接線的另一端插入旋轉附件三代動力組件背面的接口。以下圖示以旋轉附件三代的爪盤模式為例進行說明。




爪盤模式



9 將旋轉附件三代固定於限位塊上。



旋轉附件三代在滾軸模式下的固定方式如下圖所示。



滾軸模式

