

xTOOL

xTool 自動輸送帶




快速入門指南

目錄


物品清單	01
將輸送帶安裝於 xTool F2 Ultra	02
將輸送帶安裝於 xTool F1 Ultra	06
批次加工	09
大面積加工	10

* 原始說明書的翻譯版本

物品清單



輸送帶




連接線




快速入門指南




安全說明




固定塊 A



固定塊 B




螺絲 M4*10




螺絲起子 3 mm


xTool F1 Ultra 專用固定包




固定塊 C



固定塊 D



螺絲 M4*8




螺絲起子 2.5 mm


xTool F2 Ultra 專用固定包

將輸送帶安裝於 xTool F2 Ultra

1




輸送帶








固定塊 D




螺絲 M4*8




螺絲起子 2.5 mm



2




xTool F2 Ultra






固定塊 C



螺絲 M4*8




螺絲起子 2.5 mm






3




螺絲 M4*8




螺絲起子 2.5 mm




請對齊兩個固定塊的孔位。





4




連接線






將輸送帶安裝於 xTool F1 Ultra

1




輸送帶







固定塊 B






螺絲 M4*10




螺絲起子 3 mm




請注意放置固定塊 B 的方向。



2




xTool F1 Ultra




固定塊 A



螺絲 M4*10




螺絲起子 3 mm




3




螺絲 M4*10




螺絲起子 3 mm







4



連接線



批次加工






此處以 xTool F2 Ultra 為例，輸送帶與 xTool F1 Ultra 搭配的使用方式相同。




請使用相同的加工材料。

在加工過程中放置材料時，請勿將手伸入加工區域，以免遭到雷射灼傷。
請分開放置材料，在材料之間保留空隙。




如需了解 xTool F1 Ultra 和 xTool F2 Ultra 雷射雕刻機進行批次加工的詳細操作說明，請前往 support.xtool.com 查看。

大面積加工




💡 請將防護罩下拉至材料上方 5 mm 以內之處，再開始加工。



此處以 xTool F2 Ultra 為例，輸送帶與 xTool F1 Ultra 搭配的使用方式相同。

⚠ 進行大面積加工時，加工位置位於輸送帶的中線。由於材料會由右向左輸送，因此如有材料位於中線左側，將無法加工該區域的材料。

例如：



如需了解 xTool F1 Ultra 和 xTool F2 Ultra 雷射雕刻機進行大面積加工的詳細操作說明，請前往 support.xtool.com 查看。