



xTool M1 Ultra Elektrostatische Schutzfolie

Liste der Teile




Elektrostatische Schutzfolie



Anleitungskarte

Elektrostatische Schutzfolie ersetzen

Ersetzen Sie die elektrostatische Schutzfolie, wenn sie durch das Schneiden beschädigt wurde oder stark verformt ist.



Führen Sie keine Schneidearbeiten mit dem Messer direkt auf der elektrostatischen Schutzfolie aus und üben Sie beim Schneiden mit dem Messer keinen übermäßigen Druck auf das Messer aus, da sonst die elektrostatische Schutzfolie und sogar die elektrostatische Folienschicht beschädigt werden könnten. Legen Sie höchstens eine elektrostatische Schutzfolie auf die elektrostatische Matte.

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um mehrsprachige Versionen und weitere Informationen zu sehen.

