

xTOOL

Kit de caneta de foil quente xTool M1 Ultra



Manual do Usuário

Segurança em Primeiro Lugar (Importante)- 01

Lista de itens ----- 01

Utilizar o Kit de caneta de foil quente ----- 02
xTool M1 Ultra

FAQ ----- 13

Declaração de conformidade ----- 13


Serviços de pós-vendas ----- 13

Segurança em Primeiro Lugar (Importante)


Leia e familiarize-se com todos os cuidados e procedimentos de segurança antes de usar o produto. O usuário deve seguir rigorosamente todas as precauções de segurança.

- Este produto apenas pode ser utilizado com o xTool M1 Ultra.
- Não toque na ponta da caneta quando utiliza a caneta de foil quente, pois poderá causar queimaduras.
- Após o processamento, a caneta de foil quente ainda se encontra a alta temperatura. Para guardar a caneta, cubra a ponta com a tampa de desmontagem e mantenha-a fora do alcance das crianças.


Lista de itens




Unidade principal



Ponta da caneta de foil quente negra




Ponta da caneta de foil quente normal



Ponta da caneta de foil quente fina



Tampa de desmontagem




Suporte do cabo



Chave sextavada




Grampo do cabo



Cartão-guia de posicionamento do grampo do cabo



Papel transferidor de foil



Autocolante





Manual do Usuário

Utilizar o Kit de caneta de foil quente xTool M1 Ultra






Cenários

Utilizar a caneta com a esteira de corte




Utilizar a caneta com a esteira eletrostática




1 Instale a caneta de foil quente


Instale o suporte do cabo




(1)



(2)




(3)




Alinhe à direita as peças nas duas caixas pontilhadas.

(4)





Apertar completamente os dois parafusos.



Coloque a caneta de foil quente




(1)




(2)



(3)




(4)




O botão da caneta de foil quente deverá estar voltado para si.


(5)




1




2




3




4



Empurre a calha de guia do eixo x do xTool M1 Ultra de volta para a devida posição




Utilize o grampo do cabo




(1) Com um lenço de papel, limpe a placa direita no interior do xTool M1 Ultra.


(2) Coloque o cartão-guia de posicionamento do grampo do cabo junto ao parafuso e alinhe-o com o rebordo inferior da placa direita.




(3)




(4)



①




②




Retire o cartão-guia de posicionamento do grampo do cabo.


③



④




⑤




Coloque o cabo de conexão da caneta de foil quente sobre o grampo de cabo.

(5) Insira o cabo de conexão da caneta de foil quente na porta de acessório rotativo do xTool M1 Ultra.




Para utilizar a caneta com a esteira eletrostática, siga estas instruções.


- (1) Com um lenço de papel, limpe a placa direita no interior do xTool M1 Ultra.
- (2) Coloque o cartão-guia de posicionamento do grampo do cabo junto ao parafuso e alinhe-o com o rebordo inferior da placa direita.




(3)




(4)



①




②



Retire o
cartão-guia de
posicionamento do
grampo do cabo.

③



Levante o cabo
de conexão da
caneta de foil
quente.

④




Coloque o cabo de
conexão conforme
ilustrado.

⑤




(5) Insira o cabo de conexão da caneta de foil quente na porta de extensão da esteira eletroestática.






Mantenha o lado com o
sinal triangular voltado
para cima.


2 Colocar o material a ser processado e o papel transferidor de foil



O material a ser processado não está incluído no pacote.








Depois de colocar o material a ser processado e o papel transferidor de foil, prima o botão na caneta para começar a aquecer a ponta.



O tempo de aquecimento poderá variar consoante o ambiente. Aguarde um a dois minutos antes do processamento. Se o módulo de tinta for utilizado durante o processamento, não entrelace o respetivo cabo de conexão com o cabo de conexão da caneta de foil quente.



3 Mudar a ponta da caneta de foil quente



Depois de aquecer, a ponta da caneta de foil quente está quente. Não toque nela.



Segure na tampa de desmontagem e puxe a ponta da caneta de foil quente.



Coloque outra ponta conforme seja necessário. Durante a instalação, a saliência na ponta deverá estar alinhada com a ranhura na unidade principal.

FAQ

Quanto utilizo a caneta de foil quente, o resultado é pior. Porquê?

O desempenho da caneta de foil quente poderá ser afetado pelos seguintes três fatores.

1. Temperatura de processamento do papel transferidor de foil. A temperatura de processamento para o papel transferidor de foil varia conforme o tipo. Quando utiliza papel transferidor de foil de outras marcas com a caneta de foil quente xTool, os resultados poderão não ser satisfatórios. Recomenda-se a utilização do papel transferidor de foil fornecido pela xTool.
2. Temperatura ambiente. Se utilizar a caneta de foil quente num ambiente frio, esta poderá aquecer lentamente ou não alcançar a temperatura de processamento adequada. Assim, recomenda-se a utilização da caneta de foil quente no interior, com uma temperatura entre 10 °C e 35 °C.
3. Estado da caneta de foil quente. Se a caneta de foil quente estiver danificada, contacte o nosso serviço de pós-venda.

Declaração de conformidade

Pelo presente, a Makeblock Co., Ltd., declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva LVD 2014/35/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Serviços de pós-vendas

Para apoio técnico, entre em contacto connosco através do e-mail support@info.xtool.com.

Para mais informações sobre o serviço de pós-venda, visite support.xtool.com.

XTOOL